


Caso clinico num 2 Intervento di, rimozione del vecchio ponte in metallo ceramica
Avulsione degli elementi monconi portanti, implantologia dentale e consegna immediata di
manufatto protesici definitivo.(implantologia a carico immediato) .


Caso iniziale: presenza di vecchio ponte in metallo ceramica su elementi monconi
parodontopatici.




Panoramica preliminare mette in evidenza la presenza di avanzato
deterioramento degli elementi monconi parodontopatici e con compromissione cariosa.



Pianificazione virtuale con software di ricostruzione 3D



Inserimento degli impianti e controllo Rx post intervento.



Manufatto completato prima della consegna



Manufatto in situ: consegna immediata post intervento

